



RPW/1736/2024 P  
Data: 2024-02-12

Jastarnia, dnia 12.02.2024r.

**WPLYNEŁO**  
**do Rady Miejskiej Jastarni**

w dniu 12.02.2024  
BM 2023.1.2024

**Sz. P. Tyberiusz Narkowicz**

**Burmistrz Jastarni**

**Dotyczy: Wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w budynku mieszkalnym.**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. ks. P. Stefańskiego 1 dot. warunków bytowych lokatorów oraz potencjalnego naruszenia miru domowego, która odbyła się podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 8 lutego 2022r. stwierdzono m.in., iż należy:

- wymienić przepalone żarówki na klatce schodowej i w wejściu,
- sprawdzić możliwość montażu oświetlenia „na czujkę”,
- zatrzeć ściany przy wejściu, usunąć wilgoć na ścianach klatki,
- sprawdzić możliwość montażu samozamykacza w drzwiach wejściowych i wymianę drzwi.


Od przeprowadzonej wizji i zakreśleniu powyższych uwag minęły 2 lata. Do dnia dzisiejszego (tj. 12.02.2024r.) nie przedstawiono radzie miejskiej oraz lokatorom żadnych informacji o podjętych czynnościach w danym zakresie.

Mając na uwadze powyższe kwestie informuję, iż w dniu 08.02.2024r. został przeprowadzony wywiad z lokatorami budynku, a także sporządzona dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1) stanu technicznego klatki schodowej.

Z dokumentacji fotograficznej oraz uzyskanych informacji dotyczących podjęcia jakichkolwiek działań, można wysnuć przesłanki, iż w zakreślonej sprawie nie zostały poczynione żadne kroki.

Ponadto zaznaczam, iż dodatkowym punktem nieujęty w protokole z wizji lokalnej, a wymaganym koniecznej naprawy jest wymiana napęczniałych stopni schodów, które mogą być przyczyną urazów spowodowanych zsunieniem się i upadkiem z wysokości.

Zważając na powyższe aspekty, wnoszę o zajęcie stanowiska w tym wykonanie stosownych ekspertyz, dokonania remontów i napraw oraz zakreślenie terminu realizacji niniejszych prac.

Z poważaniem  
  
BARTOSZ SELIN


RADNY RADY MIEJSKIEJ JASTARNI

**Załączniki:**


Załącznik 1: Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego klatki schodowej budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. ks. P. Stefańskiego 1 w Jastarni z dnia 08.02.2024r.

Zał. 1

Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego klatki schodowej budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. ks. P. Stefańskiego 1 w Jastarni z dnia 08.02.2024r.




Dokumentacja fotograficzna nr 1



Dokumentacja fotograficzna nr 2



*Dokumentacja fotograficzna nr 3*



*Dokumentacja fotograficzna nr 4*